



ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

для посетителей

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

На территории ООО «АЭРОЗОЛЕКС» установлены следующие правила поведения:



Запрещается проносить холодное и огнестрельное оружие



Запрещается курить вне отведённых для этого мест



Запрещается проносить и употреблять на территории предприятия наркотические вещества и алкоголь



Запрещается мусорить



Запрещается производить фото и видео съёмку без разрешения



Запрещается передвигаться бегом



При перемещении по лестницам следует держаться за перила

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ


Номер для экстренной связи (операторная) +7(8313)35-11-58

Диспетчер Синтез ОКА +7(8313)27-25-80

Диспетчер пожарной части ОПО-2 +7(8313)27-51-10
Диспетчер газоспасательной службы ОПО-2

Бюро пропусков Синтез ОКА +7(8313)27-21-05

ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ




Диметиловый эфир

Нетоксичный газ, может вызвать обморожение кожи, затруднение дыхания, раздражение слизистых. Не допускать контакта с кожей, глазами.



Азот

Не токсичен. Жидкий азот может вызывать обморожение кожи. Не допускать контакта с кожей и попадания в глаза.




Метанол

ЯД! Употребление приводит к слепоте и смерти! Не допускать контакта с человеком.



Вращающиеся механизмы

Неосторожное обращение может привести к механическим травмам и увечьям.



Едкий натр

Едкое, токсичное вещество. Не допускать контакта с кожей, слизистыми, глазами вызывает сильные ожоги и потерю зрения.



Оборудование, работающее под давлением

Неправильная эксплуатация может привести к утечке или взрыву.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

На территории ООО
«АЭРОЗОЛЕКС»
обязательны к ношению:



Каска



Защитные очки



Обувь с
металлическим
подноском



Спецодежда с
длинным рукавом

На территории ООО
«АЭРОЗОЛЕКС»
запрещается:



Оставлять транспортные
средства с запущенным
двигателем



Пользоваться источниками
открытого огня



Нарушать требования
знаков и защитных
ограждений

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ

Обо всех нештатных ситуациях немедленно
сообщать Мастеру смены +7(8313)35-11-58 и
диспетчеру ООО «Синтез ОКА» +7(8313)27-25-80



При сигнале аварийной тревоги:

- ✓ Немедленно прекратить работу
- ✓ Обеспечить безопасность рабочего места
- ✓ Покидать здания через аварийные выходы
- ✓ Следовать указаниям сопровождающего сотрудника ООО «АЭРОЗОЛЕКС»
- ✓ Покинуть территория площадки

Проезд на Синтез ОКУ



Проезд по территории Синтез ОКИ

